

18.9.2024 Oprava + aktualizace RNS 510 ve Volkswagen Touran 2013



Zákazník přijel se stále se restartující navigací RNS 510, častou závadou těchto rádionavigací. Objednána a poté vyměněna vadná elektronika. Aktualizován firmware RNS na poslední verzi. Odblokován obraz DVD. Instalována poslední vydaná mapa Evropy 2020, dále se tento typ nepodporuje. Celkový čas instalace cca 3 hodiny + cca týden čekání na díly.

