

21.12.2022 Oprava + aktualizace PCM 3.1 v Porsche Cayman S 2014



Zákazník nám poslal poštou na opravu jednotku PCM 3.1 z Porsche – neustále se restartovala. Vyměněna vadná elektronika. Změněn typ harddisku ze staršího typu na modernější SATA. Aktualizován firmware PCM na poslední verzi. Instalována nejnovější mapa Evropy. Vše ožkoušeno a odesláno zpět. Celkový čas instalace cca 7 hodin.



(Záložní kopie archívu ve formátu PDF. Pro online archív využijte náš [Facebook](#), [Instagram](#) a [Tweeter](#). Více na www.javorsky.cz