

17.10.2024 Oprava nefunkčního displeje PQ ve Škoda Yeti 2016



Zákazník přijel s částečně nefunkčním displejem multimédií. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware PQ na poslední verzi. Doplněno protočení rafiček po klíčku, zobrazení chybějících litrů v nádrži k dotankování. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněny chybějící loga FM stanic. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

