

3.9.2024 Oprava vadného displeje + mapy ve Škoda Yeti 2019

Zákazník přivezl vůz s vadným displejem – nereagoval v některých místech na dotek prstu. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware systému na poslední verzi. Doplněny chybějící loga FM stanic. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

