

**7.1.2025** Oprava displeje + aktualizace map ve Volkswagen Multivan 2018

Další zákazník přijel na opravu vadného displeje, displej nereagoval ve spodní polovině. Rádio demontováno, rozloženo na jednotlivé části, a vyměněna vadná elektronika displeje. Vše složeno a odzkoušeno. Instalována nejnovější mapa Evropy. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

